



Акт осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от «30» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,

председатель комиссии

Заместитель заведующего по АХЧ Хлопова О.А.,

члены комиссии:

воспитатель Шумакова О.В.

младший воспитатель Хабибуллина Ю.Н.

инструктор по ФК Кудрина А.А.

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МАДОУ детского сада общеразвивающего вида № 363 (ул. Мичурина, 158а) на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории МАДОУ детского сада № 363 вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 4(четыре) игровых площадок и 1 (одна) физкультурно-оздоровительная площадка. Вся территория площадок имеет ровное песчаное (дресва) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

Физкультурная площадка №1

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Спортивный комплекс «Рукоход» -1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
2	Спортивный площадка -1 шт.	Поверхность очищена от мусора. Покрытие дресва.	Не выявлено		
3	Щит-мишень деревянный – 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
4	Бревно для хождения разноуровневое – 1 шт.	Без повреждений. Крепления скрыты.	Не выявлено		

5	Дуга металлическая для лазания – 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Стойка для баскетбола «Жираф» -1 шт	Без повреждений.	Не выявлено		

Прогулочная площадка № 1 ( воспитатель Гоцманова Т.А.)

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда крытая -1шт	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка – 1 шт	Поверхность очищена от мусора. Покрытие дресва	Не выявлено		
3	Горка «Пароход» металлическая – 1 шт.	Исправна	Не выявлено		
4	Песочница с крышкой - 1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
5	Скамейка деревянная - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Качели-балансир металлические -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Беседка со столом и скамейками -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

Прогулочная площадка № 2 ( воспитатель Шумакова О.В.)

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда крытая -1шт	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка – 1 шт	Поверхность очищена от мусора. Покрытие дресва	Не выявлено		
3	Горка металлическая – 1 шт.	Исправна	Не выявлено		
4	Песочница -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
5	Скамейка деревянная - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Качалка на пружине "Джип"-1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Качалка на пружине "Петушок"-1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
8	Машинка-песочница со скамейками деревянными -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
9	Домик деревянный игровой -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		



Прогулочная площадка № 3 ( воспитатель Ларионова С.В.)

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда крытая -1шт	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка – 1 шт	Поверхность очищена от мусора. Покрытие дресва	Не выявлено		
3	Песочница -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
4	Песочница «Ромашка» со скамейками деревянными – 1 шт	Без повреждений. Песок просеян	Не выявлено		
5	Скамейка деревянная -1 шт.	Исправна	Не выявлено		
6	Машинка-горка -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

Прогулочная площадка № 4 ( воспитатель Забранилова И.Ю.)

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда крытая -1шт	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка – 1 шт	Поверхность очищена от мусора. Покрытие дресва	Не выявлено		
3	Песочница -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
4	Вертолетик металлический с деревянными скамейками	Без повреждений	Не выявлено		
5	Скамейка - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Качели-балансир металлические -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Дуга металлическая для лазания -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:

Оксана Ларионова С.В.

Члены комиссии:

Ольга Николаевна Шуреева  
Оксана Ларионова С.В.


 УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий МАДОУ детский сад № 363  
 Н.В. Лащёва  
 2023г.

Акт осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок  
 от «30» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,  
 председатель комиссии

Заместитель заведующего по АХЧ Хлопова О.А.,

члены комиссии:

воспитатель Мамаюсупова Г.Б.

младший воспитатель Качалкова Н.Л.

инструктор по ФК Кудрина А.А.

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МАДОУ детского сада общеразвивающего вида № 363 (ул. Мичурина, 130) на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории МАДОУ детского сада № 363 вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 5(пять) игровых площадок и 1 (одна) физкультурно-оздоровительная площадка. Вся территория площадок имеет ровное песчаное (дресьва) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

Физкультурная площадка №1

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Спортивный комплекс «Рукоход» -1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
2	Спортивный площадка -1 шт.	Поверхность очищена от мусора. Покрытие дресьва.	Не выявлено		



3	Щит для лазания деревянный – 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
4	Бревно для хождения разноуровневое – 1 шт.	Без повреждений. Крепления скрыты.	Не выявлено		
5	Скамейка – 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Стойка для баскетбола -2 шт	Без повреждений. Имеется наклон.	Рекомендовано убрать с площадки.		

Прогулочная площадка № 1 ( воспитатель Колясникова Н.В.)

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда крытая -1шт	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка – 1 шт	Поверхность очищена от мусора. Покрытие дресьва	Не выявлено		
3	Горка – 1 шт.	Исправна	Не выявлено		
4	Песочница -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
5	Скамейка «Ёжик» - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Качели-балансир металлические -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Качалка-балансир «Самолет» -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
8	Скамейка деревянная - 1 шт.	Исправна	Не выявлено		
9	Домик игровой -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
10	Стенка для лазания металлическая «Клоун» -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

Прогулочная площадка № 2 ( воспитатель Малинцева А.А..)

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда крытая -1шт	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка – 1 шт	Поверхность очищена от мусора.	Не выявлено		

		Покрытие дресва			
3	Горка – 1 шт.	Исправна	Не выявлено		
4	Песочница -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
5	Скамейка «Ёжик» - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Качели-балансир металлические -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Качалка-балансир «Самолет» -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
8	Скамейка деревянная - 1 шт.	Исправна	Не выявлено		
9	Домик игровой -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
10	Модуль игровой металлический «Кораблик» -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

Прогулочная площадка № 3 ( воспитатель Мамаюсупова Г.Б.)

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда крытая -1шт	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка – 1 шт	Поверхность очищена от мусора. Покрытие дресва	Не выявлено		
3	Стол со скамейками – 1 шт	Исправны	Не выявлено		
4	Песочница -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
5	Скамейка «Ёжик» - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Качалка-балансир «Мотцикл» -1 шт.	Деревянные элементы расслоились.	Рекомендовано к списанию		
7	Лесенка со щитом – 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
8	Скамейка деревянная -1 шт.	Исправна	Не выявлено		
9	Домик игровой -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
10	Дуга металлическая для лазания -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		



Прогулочная площадка № 4 ( воспитатель Сафонова Д.А.)

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда крытая -1шт	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка – 1 шт	Поверхность очищена от мусора. Покрытие дресва	Не выявлено		
3	Мишень для метания со счетами – 1 шт	Исправна	Не выявлено		
4	Песочница -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
5	Скамейка «Ёжик» - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Качели-балансир металлические -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Стол со скамейками – 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
8	Скамейка деревянная - 1 шт.	Исправна	Не выявлено		
9	Домик игровой -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
10	Дуга металлическая для лазания -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		

Прогулочная площадка № 5 ( воспитатель Фазылгиянова В.Н.)

№	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда крытая -1шт	Без повреждений	Не выявлено		
2	Площадка – 1 шт	Поверхность очищена от мусора. Покрытие дресва	Не выявлено		
3	Горка – 1 шт.	Исправна	Не выявлено		
4	Песочница -1 шт.	Песок просеян	Не выявлено		
5	Скамейка «Ёжик» - 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Качели-балансир металлические -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Дуга для лазания металлическая – 1 шт	Без повреждений	Не выявлено		
8	Скамейка деревянная - 1 шт.	Исправна	Не выявлено		

9	Домик игровой -1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		
10	Доска для рисования «Собачка» - 1шт	Без повреждений	Не выявлено		

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:

Ольга Владимировна | Введенцова О.А. |

Члены комиссии:

Ольга Владимировна | Мамонтова С.  
Козь | Каганкова Г.А. |  
Кудря | Кудрякова С.А. |